A





भारत सरकार/Government of India अंतरिक्ष विभाग/Department of Space द्रव नोदन प्रणाली केंद्र/LIQUID PROPULSION SYSTEMS CENTRE विलयमला पी ओ, तिरुवनंतपुरम/Valiamala PO, Thiruvananthapuram - 695 547

## तकनीशियन - बी (फिट्टर) के पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा WRITTEN TEST FOR SELECTION TO THE POST OF TECHNICIAN — B (FITTER)

TECHNICIAN – B (FITTER)

उच्चतम अंक/Maximum Marks: 300

क्रमांक/Roll No.:

दिनांक/Date: 23.02.2020

समय/Time: 2 घंटे/hours

अभ्यथा	का	नाम/Na	ame of	the C	andida	te:

## अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश/Instructions to the Candidates

- उत्तर लिखने की शुरुआत से पहले अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर शीट निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। / Candidates should read carefully the instructions in the Question booklet and OMR Answer Sheet before start answering.
- 2. ऑन-लाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया है। यदि आपने आवेदन में गलत रूप में दिया है तो हमारे विज्ञापन के आधार पर अपेक्षित योग्यता नहीं है तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। / Candidates have been called for the written test based on the data furnished by them in the on-line application. If you have wrongly entered in the application or you do not possess the required qualification as per our advertisement, your candidature will be rejected.
- 3. परीक्षा हॉल में निरीक्षक की उपस्थिति में ही प्रवेश कार्ड/फोटोग्राफ में हस्ताक्षर करना चाहिए। / Candidates should sign the Admit Card/Photograph only in the presence of the invigilator in the Examination Hall.
- 4. प्रश्न पत्र 75 प्रश्नों से युक्त एक प्रश्न बुकलेट(पुस्तिका) रहेगी। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अलग से एक ओएमआर शीट दिया जाता है। / The question paper is in the form of Question Booklet with 75 questions. A separate OMR sheet is provided for answering the Questions.

## तकनीशियन - बी (फिट्टर) TECHNICIAN - B (FITTER)

1. ट्रेम्मेल का क्या उपयोग है?

What is the use of trammel?

- (a) बडे वृत्त को बनाना / Laying out a large circle
- (b) सीधी रेखा खुरचना / Scribing straight line
- (c) थोक सामग्रियों को खोदना / Digging bulk materials
- (d) दो मिले हुए सतहों के बीच में खाली जगह की जाँच / Checking gaps between two mating surface
- 2. छेनी के सिरे को कड़ा नहीं किया जाता। उसका कारण है

Head of a chisel is not hardened. The reason is to

- (a) छेनी के दाम को कम करने के लिए / Reduce the cost of chisel
- (b) हथौड़ा के आघात के दौरान सिरे को क्षति से दूर रखने के लिए / Avoid damage of head during hammer blow
- (c) आपरेटर को चोट से बचाने के लिए / Avoid injury to the operator
- (d) हथौडे के आघात के दौरान फिसलने से बचाने के लिए / Avoid the slippage during hammer blow
- एक स्टील रूल के बारे में कौन-सा कथन सही है?

Which of the following statements is TRUE for a Steel rule?

- (a) चिह्नित करने का उपकरण / Marking instrument
- (b) यथार्थता उपकरण / Precision instrument
- (c) जाँच करने का उपकरण / Checking instrument
- (d) सीधा रीडिंग मापन उपकरण / Direct reading measuring instrument
- 4. निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेंटिंग टेपर के अंतिम फिट की जाँच के लिए होता है?

Which of the following is used to check the final fit of mating tapers?

(a) लेआउट डाइ / Layout dye

- (b) प्रशियन ब्लू / Prussian blue
- (c) पेनीट्रेटिंग डाइ / Penetrating dye
- (d) लैपिंग कम्पाउंड / Lapping compound
- 5. एक जेन्नी कैलिपर के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

Which of the following is TRUE for a Jenny Calliper?

- (a) काम के किनारे से, विशेष दूरी पर एक रेखा खींचने के लिए / To draw a line at a set distance from the edge of the work
- (b) अन्दरूनी खाँचे के व्यास की जाँच के लिए / To check the diameter of an internal groove
- (c) बाह्य व्यास के केन्द्रीकरण की जाँच के लिए / To check the concentricity of the outside diameter
- (d) टेपर के कोण की जाँच के लिए / To check the angle of a taper

			2007 95977W 899			
6.	बेधन के समय, छेद के केन्द्र को चिह्नित करने के लिए प्रयुक्त, हस्त उपकरण, निम्न में से कौन–सा है? Which of the following hand tool is used to mark the centre of a hole when drilling?					
		(b)	डॉट पन्च / Dot Punch			
		(d)	(a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)			
	(c)      ड्राइव पन्च / Drive Punch	(u)	(4) (1) (1) (2) (1)			
7.	कोण प्लेट का उद्देश्य है					
	Purpose of an angle plate is					
	(a) वर्क को पकड़ना / Work holding					
	(b) औजार को पकड़ना / Tool holding					
	(c) (a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)					
	(d) जॉब के किनारे के समानान्तर पर रेखाएँ चिह्नित व	करना / Marl	ring lines parallel to the edge of a job			
8.	निम्नलिखित में से कौन-सा हथौडा नरम आघात के लि	ए उपयोग होता	है?			
0.	Which of the following hammers is used f	for softer bl	ow?			
	(a) स्लेड्ज हथौडा / Sledge hammer	(b)				
	(c) क्लब हथौडा / Club hammer	(d)				
	<b>C-7</b>					
9.	एक 4 cm त्रिज्या और 9 cm ऊँचाई के ठोस धातु के र सकनेवाले गोलों की संख्या है	बेलन को पिघल	नाकर पुनः, 3 cm त्रिज्या के गोलों को बनाया गया। बनाए जा			
	A solid metal cylinder of radius 4 cm and radius 3 cm. Number of spheres that can be	height 9 cr be made is	m is melted and recast into spheres each of			
	(a) 1	(b)	2			
	(c) 4	(d)	8			
10.	एक रेती के काटने की क्रिया, ———— पर उ	भाधारित नहीं ह	होती।			
	The cutting action of a file DOES NOT d					
	(a) काट का प्रकार और दाँतों के बीच का स्थान /					
	(b) रेती पर दाँतो की व्यवस्था / Arrangement	of teeth on	the file			
	(c) रेती का आकार और आकृति / Size and sh					
	(d) रेती की मोटाई / Thickness of the file					
11.	चाकू किनारा रेती का अनुप्रस्थ-काट क्या है?					
11.	What is the cross section of a knife edge	file?				
	(a) त्रिकोण / Triangle	(b)	गोल / Round			
	(c) वर्ग / Square	(d)	अर्ध गोल / Half round			
			à			
12.	मशीनिंग के बाद जॉब के हाइ स्पॉट को निकालने में उप	योगी हस्त उप	करण का नाम है।			
	Name the hand tool used to remove the h					
	(a) छेनी / Chisel	(b)	स्क्राइबर / Scriber			
	(c) स्क्रैपर / Scraper	(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above			
	*					

- 13. लोहाकार आरा (हैक साँ) के दाँतों को बाँये और दाँये पार्श्व में वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते है Process of arranging teeths of hack saw towards left and right side alternatively is called
  - (a) दाँतो का ब्रश करना / Brushing of teeth
- (b) दाँतो का सख्तीकरण / Hardening of teeth

(c) दंत विन्यास / Teeth setting

- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above
- 14. निम्नलिखित में से कौन-सा, बेन्च-वैस के लिए सही नहीं है? Which of the following is NOT true for Bench vice?

jaws are made of tool steel

- (a) वैस की बॉडी ढ़लवॉं लोहे से बनी है और जबड़े, औज़ार स्टील से बने हैं / Body of vice is made cast iron and
- (b) मशीनिंग और फिट्टिंग के दौरान, जॉब को ज़ोर से जकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है / Used for gripping a job during machining and fitting operation
- (c) जॉब को सख्ती से पकड़ने के लिए जबड़े के प्लेटों में गाँठ / Jaw plates have knurling on them for gripping a job firmly
- (d) वर्क के बेन्च पर वैस को एक नट-बोल्ट व्यवस्था से फिट किया जाता है / Vice is fitted on a work bench by a single nut bolt arrangement
- 15. वेधन मशीन स्पिंडल को नोस से टेपर दण्ड टूल को निकालने के लिए प्रयुक्त, वेड्ज जैसे टूल को कहते है A wedge like tool used for removing the taper shank tools from the nose of drilling machine spindle is called
  - (a) वेधन चक / Drill chuck

- (b) वेधन की / Drill key
- (c) वेधन सॉकेट / Drill socket

- (d) वेधन अपवहन / Drill drift
- 16. एक छेद में नल लगाने के लिए, छेद का आकार होना चाहिए For tapping a hole, the size of hole shall be
  - (a) नल के आकार से बड़ा / Larger than the tap size
  - (b) नल के आकार से छोटा / Smaller than the tap size
  - (c) नल के आकार के बरांबर / Equal to the tap size
  - (d) नल के कोर व्यास के बराबर / Equal to the core (minor) diameter of tap
- 17. रीमर का क्या काम होता है?

What is the purpose of a Reamer?

- (a) पहले बनाये गए छेद के आकार को उच्च डिग्री की सटीकता से थोड़ा सा बड़ा करना / To enlarge the size of previously formed hole by a small amount with high degree of accuracy
- (b) केवल पहले बने छेद को बड़ा करने के लिए प्रयुक्त / Used only for enlarging the previously formed hole
- (c) विद्यमान छेद की सतह फिनिश को सुधारने के लिए प्रयुक्त / Used to improve the surface finish of the existing hole
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

18.	<ol> <li>वर्नियर बेवेल प्रोट्रैक्टर का क्या उपयोग है?</li> </ol>							
10.	What is the use of Vernier bevel protractor?							
		(a) टेपर कोण का परिशुद्ध मापन / Accurately measure the angle of taper						
	2 - / A - invotally maggure the angle of taner							
	A courately measure the surface irregularities							
	Carachard Carachard							
19.	9. एक मैक्रोमीटर में, 0.01 mm की सकारात्मक त्रुटि है। जब मैक्रोमीटर का मापन 10.41 mm होता है तो सही रीर्प	र्डग क्या है?						
17.	A micrometer has a positive error of 0.01 mm. What is the correct reading when the n measures 10.41 mm?	iicrometer						
	(b) 10.40 mm							
	(a) 10.39 mm (c) 10.41 mm (d) 10.42 mm							
20.	II IONMI INIVIOLITINI MATTER IN TOTAL IN THE INTERPRETATION OF THE							
	The repeatability of a measured value of a certain quantity is knows as  (b) सेन्सिटिविटि / Sensitivity							
	(a) 4144 / Measurement							
	(c) परिशुद्धता / Accuracy (d) सूक्ष्मता / Precision							
21.	21. एक मैक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का काम है							
21.	Purpose of Ratchet stop in a micrometer is to							
	(a) शून्य त्रुटि का समायोजन / Adjust the zero error							
	(b) दबाव का नियंत्रण / Control the pressure							
	(c) वर्क पीस को पकड़ना / Hold the work piece							
	(d) मापन के दौरान मैक्रोमीटर को पकड़ना / Hold the micrometer during measurement							
		/MSD _ TIRI						
22.		(INISD - 4094						
	स्केल डिविज़न, VSD – वर्नियर स्केल डिविज़न)	Main Scale						
	Which of the following formula is used to find the least count of a verniercaliper (MSD - Division, VSD - Vernier Scale Division)	Iviani Sour						
	1 VSD TELL / Least Count = Value of 1 MSD - Value 1 VSD							
	1 VCD TEN / Least Count = Value of 1 MSD +	Value 1 VSD						
	2 2 16D = 12 1/SD TEXT / Least Count = Value of 2 MSD +	Value 2 VSD						
	2 VSD THE / Least Count = Value of 1 MSD -	Value 2 VSD						
	(d) न्यूनतम गिनती = 1 MSD की मूल्य -2 VSD मूल्य / Least Count Value of 1 1125							
23	23. वर्नियर कैलिपर से कितनी परिशुद्धता से मापन किया जा सकता है?							
	To what accuracy, can measurements be made with a Vernier Caliper							
	(a) 0.02 mm (b) 0.05 mm							
	(c) - 0.001 mm (d) 0.10 mm							

24.		वायर गेज के लिए, कौन–सा सही नहीं है?					
		ich is NOT true for a wire gauge?					
	(a)	वायर के मोटापे के मापन के लिए प्रयुक्त / Used	l to measu	are the thickness of a wire			
	(b)	वायर की विद्युत चालकता के मापन के लिए प्रयु	क्त / Used	to measure electrical conductivity of wire			
	(c)	एक स्टील चक्र, जिसमें कई छेद और स्लॉट दिए provided	गए हैं / Sto	eel disc in which number of holes and slots are			
	(d)	एक चक्र में प्रत्येक स्लॉट और छेद को उसके आ marked with its size	कार से चिह्नि	त किया गया / Each slots and holes in the disc is			
25.	स्लिप	म गेजों के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन	सही है?				
	Wh	ich of the following statements is TRU	E for slip	gauges?			
19	(a)	धातु के खण्ड जिनको घीसा जाता है और विशिष्ट lapped to a specific thickness	र मोटाई में बन	नाया जाता है / Metal block which are ground and			
	(b)	सतही फिनिश के मापन के लिए प्रयुक्त / Used	to measur	re surface finish			
	(c)		में प्रयुक्त / [	Jsed to measure fine air gaps between two			
	(d)	surfaces स्लिप गेजों को जब एक के ऊपर एक रखा जाए र error in desired length when stacked		न्बाई में हमेशा त्रुटि देता है / Slip gauges always gives			
26.	शीट	शीट धातु की मोटाई बताने वाली संख्या को कहते हैं					
		number which specify thickness of she	eet metal i	is known as			
	(a)	शीट आकार / Sheet size	(b)	तार आकार / Wire size			
	(c)	गेज / Gauge	(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above			
27.	निम्ना	निम्नलिखित में से कौन-से जोड़ में, शीट के एक छोर को दूसरे शीट के छोर पर रखकर, दोनों को जोडा जाता है?					
	Whi			heet is placed over the end of another sheet and			
	(a)	बट्ट जोड़ / Butt joint	(b)	कॉर्नर जोड़ / Corner joint			
	(c)	एड्ज जोड़ / Edge joint	(d)	लैप जोड़ / Lap joint			
28.	एक धातु के टुकड़े को गरम करके और फिर हथौड़े से मारकर, वांछित आकार देने की क्रिया को कहते है The act of giving a desired shape to a metallic piece by heating and then hammering the same is called						
	(a)	स्लॉटिंग / Slotting	(b)	ब्लैन्किंग / Blanking			
	(c)	फोर्जन / Forging	(d)	डीप ड्राइंग / Deep drawing			
29.		में से कौन–सा कार्य, वेधन मशीन में नहीं किया जा ch of the following operations that can		formed on drilling marking?			
			855.00	All the second s			
	(a)	टैप्पिंग / Tapping	(p)	रीमिंग / Reaming			
	(c)	वेधन / Drilling	(d)	लैप्पिंग / Lapping			

30.	निम्नलिखित में से कौन-सा तरीका, एक वेधन मशीन में टूल को पकड़े रखने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? Which of the following methods is NOT used to hold the tool in a drilling machine?				
	(a)	स्लीव द्वारा / By a sleeve	(b)	चक द्वारा / By chucks	
	(c)	ड्रिल जिग द्वारा / By drill jigs	(d)	सॉकेट द्वारा / By a socket	
31.	2×	tan 45° + sin 30° - cos 60°) का मान है			
	The	value of $2 \times (\tan 45^\circ + \sin 30^\circ - \cos 60)$	°)		
	(a)	0	(b)	1	
	(c)	2	(d)	1/2	
32.		ड्रेल का व्यास, mm में D है, m/min में कर्तन गति V ———— से किया जा सकता है।			
		the diameter of drill in mm, V is the cutt is calculated by	ing spe	ed in m/min, then main axis spindle speed N in	
	(a)	$N = \pi DV / 1000$	(b)	$N = 1000\pi  D/V$	
	(c)	$N = 1000V / \pi D$	(d)	$N = \pi D/1000V$	
33.	मल्टी	पोइंट करिंग टूल का उदाहरण है			
	Exa	mple of a multi-point cutting tool is			
	(a)	पेषण कहर / Milling cutter	(b)	घिसाई पहिया (ग्राइंडिंग वील) / Grinding wheel	
	(c)	(a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)	(d)	टर्निंग दूल / Turning tool	
34.		लिखित में से कौन-सा, कर्तन गति के बढ़ते क्रम में, स			
	Wh	ich of the following is correct in the incre			
	(a)	उच्च कार्बन स्टील-उच्च गति स्टील - टन्गस्टन कार्ब Tungsten Carbide - Diamond	र्गाइड – ही	रा / High Carbon Steel - High Speed Steel -	
	(b)	उच्च गति स्टील – उच्च कार्बन स्टील – टनास्टन क Tungsten Carbide - Diamond	ार्बाइड –	हीरा / High Speed Steel - High Carbon Steel -	
	(c)	C C	। स्टील –	हीरा / Tungsten Carbide - High Carbon	
	(d)		स्टन काब	र्गिइड / Diamond - High Carbon Steel - High	
35.		वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑक्सीजन एवं एसिटलीन सिलेंडरों क			
	Wh	at is the colour of Oxygen and Acetylene	cylind		
	(a)	काला-नीला / Black – blue	(b)	चॉकलेट भूरा - नीला / Chocolate brown - blue	
	(c)	सलेटी - काला / Grey - Black	(d)	काला - मरून / Black - Maroon	

36.	हस्त चालित धातु आर्क वेल्डिंग में वेल्ड धातु पर, पिघला फ्लम्स जो ठोस बन जाता है ————— कहलाता है। Molten flux which solidifies over the weld metal in Manual metal arc welding is called					
	(a)	स्लैग / Slag	(b)	227		
	(c)	सैलूलोज़ लेपन / Cellulose coating	(d)	फ्लैश / Flash		
37.		। पहिये का पुन: अनुकूलन कहलाता है conditioning of a grinding wheel is kn	own as			
	(a)	दूर्यिंग / Truing	(b)	ड्रेस्सिंग / Dressing		
	(c)	ग्लेज़िंग / Glazing	(d)	लैप्पिंग / Lapping		
38.		लिखित में से कौन-सा, फिनिशिंग प्रक्रिया का उद ich of the following is NOT an examp				
	(a)	पेषण / Grinding	(b)	ब्रोचिंग / Broaching		
	(c)	लैप्पिंग / Lapping	(d)	होनिंग / Honing		
39.		स्पैटर का संबंध है d spatter refers to				
	(a)	फिल्लर सामग्री से / Filler Material	(b)	सोल्डरन मिश्रधातु / Soldering Alloy		
	(c)	(a) और (b) दोनों / Both (a) and (b)	(d)			
40.	निम्नलिखित में से कौन-सा, लैप्पिंग प्रक्रिया के लिए सही है? Which of the following is TRUE for lapping process?					
	(a)	लैप, एक मृदु सामग्री है और उसको अपघर्षकों with abrasives	से चार्ज किया	जाता है / Lap is a soft material and is charged		
	(b)	्लैप, एक कठोर सामग्री है और उसको मृदु सामग्र with soft materials	ग्री से चार्ज कि	या जाता है / Lap is a hard material and is charged		
٠.	(c)	with abrasives		या जाता है / Lap is a hard material and is charged		
s s	(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the abov	re .			
41.	mm ·	आकार के छेद में लगाया जाता है। असेम्बली का न्यून	तम हस्तक्षेप (			
	In ar 40.0	interchangeable assembly, a shaft of 00(+0.000/+0.030) mm. The minimum	size 40.00 n interfere	0(+0.040/+0.060) mm mates with a hole of size nce (in micro meters) of the assembly is		
	(a)	40	(b)	30		
	(c)	60	(d)	10		
12.		टक के आयाम के मापन आकार को कहते हैं				
	(a)	measured size of the dimension of a co सामान्य आकार / Nominal size				
	(a) (c)	वास्तविक आकार / Actual size	(b)	अनुमत आकार / Allowed size		
	(~)	* Actual Size	(d)	मूल आकार / Basic size		

702 TE(F)

43.	निर्माप	ग में 'सह्यता' का काम है					
	Purp	oose of 'tolerance' in manufacturing is					
	(a)	कच्चे माल के उपयोग को कम से कम करना / To n	ninimiz	ze the raw material usage			
	(b)	निर्माण का समय घटाना / To reduce the time	of man	ufacturing			
	(c)	भाग के भार को घटाना / To reduce the weigh	nt of the	e part			
	(d)	क्योंकि भाग को बिलकुल उसी आकार या ज्यामिती manufactured to exact size or geometry	में नहीं ब	नाया जा सकता / Because part cannot be			
44.	द्विपक्ष	ी सह्यता का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन-सा है?					
	Whi	ch of the following is an example of bilat	eral to	erance?			
	(a)	$25^{\pm0.01}$	(b)	25 <sup>+0.00/+0.02</sup>			
	(c)	25 <sup>+0.00/-0.02</sup>	(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above			
45.	एक १	नाग के आयामों मे उच्चतर सीमा और निम्न सीमा के बी	व के अन	तर को कहते है			
		The difference between higher limit and lower limit in dimensioning of a part is called					
	(a)	अलावेंस / Allowance	(b)	क्लियोंस / Clearance			
	(c)	फिट / Fit	(d)	सह्यता / Tolerance			
46.	यदि (	9 = 45º है, तो Sin²θ + Cos²θ का मान है					
	If $\theta$	= $45^{\circ}$ , then the value of $\sin^2\theta + \cos^2\theta =$					
	(a)	0	(b)	1			
	(c)	2	(d)	1/2			
47.	ऊष्मो	पचार के दौरान भिगोने की प्रक्रिया है					
	The	The process of soaking during heat treatment is					
	(a)	एक निर्धारित अवधि के लिए, स्टील को समान तापम temperature for a certain period	गन पर रर	बने के लिए / To keep the steel at the same			
	(b)	पानी छिड़क कर स्टील को बुझाना / To quench	the stee	el by spraying water			
	(c)	स्थिर हवा में, स्टील को कमरे के तापमान पर लाने के still air	लिए ठंड	ज्ञ करना / To cool the steel to room temperature in			
	(d)	निम्न कार्बन स्टील की बाह्य सतह को कठोर बनाने वे	लिए /	To harden the outer surface of low carbon steel			
48.	कांस्य	। के मिश्र धातु तत्वों में एक ताँबा है। दूसरा, कौन-सा मु	ख्य मिश्र	धातु तत्व है?			
	One	of the alloying elements in Bronze is Co	pper. W	Thich is the other main alloying element?			
	(a)	सीसा / Lead	(b)	क्रोमियम / Chromium			
	(c)	ज़िन्क / Zinc	(d)	ਟਿਜ / Tin			

49.	9. निम्नलिखित में से कौन-सा स्टैनलेस्स स्टील के मिश्रधातु के लिए सही नहीं है? Which of the following is NOT true for a Stainless steel alloy?			
	(a) (b) (c)	इसमें क्रोमियम होता है / It contains Chromium इसमें जंग रोधी गुण है / It is having anti-corros यह बहुत भंगुर होता है / It is very brittle	1	
	(d)	इसे वेल्ड किया जा सकता है / It is weldable		
50.		सामग्री के अपघर्षण प्रतिरोध की क्षमता कहलाती है ity of a material to resist abrasion is called		
	(a) (c)	कठोरता / Hardness कड़ापन / Stiffness	(b) (d)	तन्यता / Ductility आघात वर्ध्यता / Malleability
51.		रिस्स स्टील का मुख्य मिश्र धातु तत्व हैं n alloying elements of Stainless Steel are क्रोमियम और ज़िन्क / Chromium and Zinc		
	(b) (c) (d)	क्रोमियम और निकेल / Chromium and Nickel क्रोमियम और ताँबा / Chromium and Copper क्रोमियम और टन्गस्टन / Chromium and Tungs		
52.		ं उच्चतम सघनता है? ch one is having the highest density?		
	(a) (c)	एल्युमिनियम / Aluminium ताँबा / Copper	(b) (d)	टैटेनियम / Titanium स्वर्ण / Gold
53.		n <sup>2</sup> का सतही क्षेत्रफल और 2 kg/m³ की सघनता के घन t is the mass of a cube having surface area		
	(a) (c)	54 9	(b)	108 27
54.		लोहे में, कॉर्बन की प्रतिशतता लगभग क्या होगी? t is the approximate percentage of Carbon	in Cas	st iron?
	(a) (c)	4 to 6 0.5 to 1.5	(b) (d)	2 to 4 0.05 to 0.5
55.	Which (a)	लेखित में से कौन–सा, ढ़लवाँ लोहे के लिए सही है ch of the following is TRUE for Cast iron? अच्छा ज़ंग रोधकता होना / Having good corros	ion re	
	(b) (c) (d)	कर्तन टूल सामग्री के रूप में बहुतायत में प्रयुक्त / Widely लेथ बेड निर्माण के लिए बहुतायत में प्रयुक्त / Widely गाडियों के ढ़ाँचों के निर्माण के लिए प्रयुक्त / Used fo	used	for manufacturing Lathe beds

56.		एक पिण्ड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को कहते हैं						
	Qua	ntity of matter contained in a body is calle	d					
	(a)	द्रव्यमान / Mass	(b)	भार / Weight				
	(c)	घनत्व / Density	(d)	आयतन / Volume				
57.	जड़त्व	त्र को पारिभाषित किया जाता है						
	Iner	tia is defined by						
	(a)	न्यूटन के गति का प्रथम नियम / Newton's first la	aw of 1	motion				
	(b)	(b) न्यूटन के गति का द्वितीय नियम / Newton's second law of motion						
	(c)	न्यूटन के गति का तृतीय नियम / Newton's third	law of	fmotion				
	(d)	संवेग के संरक्षण का सिद्धांत / Law of conservat	ion of	momentum				
58.	इकाई	विकृति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को कह	ते हैं					
	Ford	e required to produce unit deformation is	called					
	(a)	(a) तन्यता / Ductility						
	(b)	(b) क्षेत्रफल का प्रतिशत घटाव / Percentage reduction of area						
	(c)	कड़ापन / Stiffness						
	(d)	कठोरता / Hardness						
59.	भार ड	भार डालने पर, एक धात्विक पदार्थ विकृति-प्रतिबल वक्र में, किस बिंदु तक, हुक का नियम लागू होता है?						
	Hooke's law is applicable up to which point in stress – strain curve of a metallic material under loading?							
	(a)	यील्ड पॉइंट / Yield point	(b)	परम तनाव बिंदु / Ultimate stress point				
	(c)	ब्रेकिंग पॉइंट / Breaking point	(d)	इलास्टिक लिमिट/ Elastic limit				
60.	एक पि होगा	एक पिण्ड के ऊपर 300 न्यूटन का बल क्रियान्वित है और वह बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी तक गया है। तो किया गया कार्य होगा						
	A body is acted upon by a force of 300 Newton and body has moved to a distance of 10 meters in the direction of force. Then, work done will be							
	(a)	3000 ज्यूल / Joules	(b)	3000 न्यूटन/मीटर / Newtons/metre				
	(c)	30 ज्यूल / Joules	(d)	3000 ਕਾਟ / Watts				
61.		——— के कारण, एक पिस्तौल से चली गाली अ	पने लक्ष्य	प को भेदती है।				
	Piero	cing of a bullet, fired from a gun, into its ta	rget is	due to				
	(a)	स्थितिज ऊर्जा / Potential energy	(b)	गतिज ऊर्जा / Kinetic energy				
	(c)	त्वरण / Acceleration	(d)	रसायनिक ऊर्जा / Chemical energy				

62.	कार्य	कार्य करने की क्षमता ———— कहलाता है।							
	Cap	Capacity to do work is called							
	(a)	संवेग / Momentum	(b)	आधूर्ण बल / Torque					
	(c)	ऊर्जा / Energy	(d)	शक्ति / Power					
63.	आध	आधार त्रिज्या 3 cm तथा ऊँचाई 10 cm के शंकु का आयतन							
	Vol	Volume of a cone of base radius 3 cm and height 10 cm is							
	(a) (c)	94.2 cm <sup>3</sup> 282.6 cm <sup>3</sup>	(b) (d)	31.4 cm <sup>3</sup> 188.4 cm <sup>3</sup>					
64.	निम्न	लिखित में से कौन–सा कथन सही है?							
		Which of the following statements is CORRECT?							
	(a)								
	(b)			क्ष रूप से आनुपातिक है / Frictional force is indirectly					
	(c)	घर्षणीय बल एक सक्रिय बल है / Frictional fo							
	(d)	संपर्क सतह के क्षेत्र और आकार से स्वतंत्र होता है ह shape of contact surface	ार्षणीय बत	7 / Frictional force is independent of area and					
65.	प्रयास	प्रयास आर्म से भार आर्म का अनुपात है							
		Ratio of effort arm to load arm is							
	(a)	यांत्रिक लाभ / Mechanical Advantage	(b)	कार्य क्षमता/दक्षता / Efficiency					
	(c)	टेक / Fulcrum	(d)	उत्तोलन / Leverage					
66.	तरल	तरल दाब का मापन होता है							
	Flui	d pressure is measured by							
	(a)	पिटॉट ट्यूब से / Pitot tube	(b)	मैनोमीटर से / Manometer					
	(c)	हैग्रोमीटर से / Hygrometer	(d)	लैक्टोमीटर से / Lactometer					
67.	बॉल-	बॉल-बियरिंग में अनुभव किया जानेवाला घर्षण है							
	Fric	tion experienced in ball bearing is							
	(a)	फिसलन घर्षण / Sliding friction	(b)	स्थिर घर्षण / Static friction					
	(c)	रोलिंग घर्षण / Rolling friction	(d)	ड्राइ घर्षण / Dry friction					
68.	एक स	एक समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केन्द्र स्थित है							
	The	centre of gravity of equilateral triangle is	located	l at					
	(a)	शीर्ष / Vertex							
	(b)	शीर्ष से एक तिहाई ऊँचाई पर / 1/3 <sup>rd</sup> height fro							
	(c)	आधार से दो तिहाई ऊँचाई पर / 2/3 <sup>rd</sup> height fr							
	(d) आधार से एक तिहाई ऊँचाई पर / 1/3 <sup>rd</sup> height from base								

69.	एक मोटर कार, विश्राम अवस्था से प्रारंभ कर, 5 सैकेण्ड में 125 m दूरी तय करता है। उसका त्वरण m/s² में ———— है A motor car starting from rest travels a distance of 125 m in 5 seconds. It's acceleration in m/s² is						
	(a) (c)	5 15	(b) (d)				
70.	यदि (	) = 45 डिग्री है, तो Sin 20 + = 45 degree, then the val	cos 2θ का मान है				
	(a) (c)	1 1/3	(b) (d)	1/2 0			
71.		5y – 14 = 18 + 3y है, तो y y – 14 = 18 + 3y, then y	के				
	(a) (c)	32 16	(b) (d)	4 22			
72.		r' गोले की त्रिज्या है, तो आयत- ' is the radius of a sphere $4\pi r^3/3$ $4\pi r^2/3$		2			
73.		a <sup>2</sup> + b <sup>2</sup> ) = 5 है और ab = 2 <sup>2</sup> +b <sup>2</sup> ) = 5 and ab is 2, the		s			
	(a) (c)	5 3	(b) (d)	4 2			
74.		कटिंग अवलेन्स को नगणय मानकर, एक 100 × 120 cm की धातु शीट से 10 cm व्यास वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते है?					
	How many pieces of 10 cm diameter can be cut from a metal sheet of size 100 × 120 cm, neglecting cutting allowance?						
	(a) (c)	110 130	(b) (d)	120 140			
75.	Tim			आकार की टंकी में पानी भरने के लिए आवश्यक समय है 8 metre with a pump whose capacity is			
	(a)	400 मिनट / minutes	(b)	500 मिनट / minutes			
	(c)	550 मिनट / minutes	(d)	600 मिनट / minutes			